


Sistemi per Edilizia

white-o-flex

black-o-flex

Istruzioni per la corretta applicazione delle membrane liquide a **base di Poliurea a freddo**, con o senza bitume.

FASI PER UN CORRETTO INTERVENTO



1. PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Rimuovere ogni presenza di sporco, olio, vernici e, in generale, di qualsiasi altro materiale non legato e che possa compromettere l'adesione di **white-o-flex** o **black-o-flex**. Il substrato in calcestruzzo dovrà essere preparato meccanicamente mediante idonea attrezzatura al fine di rimuovere eventuale lattime ed ottenere una superficie dotata di adeguata ruvidità.

La polvere, insieme al materiale friabile ed in distacco, andrà completamente rimossa da tutte le superfici prima dell'applicazione del prodotto, preferibilmente mediante spazzolatura o aspirazione. Per l'applicazione su membrane bitume distillato polimero con finitura in scaglia di ardesia, prima dell'applicazione si consiglia di pulire la superficie con aria compressa, in modo da asportare l'eventuale scaglia di ardesia incoerente con la superficie bituminosa.

2. RIPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Ripristinare il supporto con idonea malta nel caso di superfici molto irregolari o murature miste. Raccordare l'eventuale ripresa di getto fra platea e muro verticale eseguendo una guscia di 3x3 cm con malta rapida.

Nel caso di fessurazioni evidenti, giunti di espansione, buchi, crepe, ecc. sigillare con idoneo **sigillante poliuretano**. Non utilizzare sigillante silconico.

3. TRATTAMENTO CON PRIMER

Nel caso di applicazioni su superfici molto porose, molto umide o soggette ad umidità di risalita stendere una prima mano omogenea di **epox-o-primer** seguendo le indicazioni della relativa scheda tecnica.

Nel caso di superfici ceramiche, per migliorare l'aderenza stendere una mano di **epox-o-primer** miscelato con cemento, in quantità tale da ottenere una malta epossidica autolivellante.

Contattare l'ufficio tecnico per una valutazione preliminare dell'intervento e suggerimenti sul corretto impiego del primer.

4. STESURA POLIUREA A FREDDO

Applicare uno strato di almeno 0,8 - 1 mm di **white-o-flex** o **black-o-flex** (circa 1 Kg/m²) in una o più mani, con pennello, rullo, spazzolone o impianto airless. Nel caso si vogliano applicare più mani, non attendere più di 24 ore fra una mano e l'altra. Il prodotto va applicato a temperatura ambiente fra -10°C e +40°C.

Non applicare **white-o-flex** o **black-o-flex** in condizioni di pioggia imminente.

Condizionare i contenitori a 15-20°C per almeno 24 ore prima dell'uso, nel caso di applicazioni durante il periodo invernale.

5. FINITURA

Le membrane liquide **white-o-flex** o **black-o-flex** possono rimanere a vista, non necessitano di uno strato di finitura e sono calpestabili. Nel caso le superfici debbano successivamente essere pavimentate, procedere con l'incollaggio dei materiali direttamente sulle membrane impermeabilizzanti, sia con adesivi cementizi (meglio se flessibili), sia con adesivi poliuretano o epossipoliuretano seguendo comunque le istruzioni del produttore.

IMPORTANTE

A causa dei molti fattori che hanno un effetto sul risultato finale dell'impermeabilizzazione, è consigliabile contattare l'ufficio tecnico e richiedere un sopralluogo prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

MASTEK s.r.l. - Unipersonale.
Zona Industriale Tronco M
73042 - Casarano (LE) - ITALIA

Via Alcide De Gasperi, 29
36063 - Pianezze S.L. (VI) - ITALIA

P.IVA 03608650754 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
T: +39 0833 512267 - F: +39 0833 332849
www.adesilco.com - info@adesilco.com

T: +39 0424 478041 F: +39 0424 474289
www.adesilco.com - info@adesilco.com

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove - sono basati sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri prodotti, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore.

E' responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.