

## 24.10.2013 – Ripristino con **white-o-flex** di guaina bituminosa deteriorata sul tetto di un edificio a uso artigianale

Località: Saonara (PD)

Intervento: Stesura sulla guaina bituminosa deteriorata di uno strato impermeabilizzante a base di Poliurea liquida bicomponente **white-o-flex**

Supporti: Guaina bituminosa deteriorata e grondaie in acciaio



Visione d'insieme dell'area di intervento



Dettaglio dello stato della membrana bituminosa



Stesura a rullo della Poliurea **white-o-flex**



Visione d'insieme a intervento terminato – Visibile un breve video su <https://vimeo.com/77724669>